==========
WhiteLock110A設定プログラム Ver 3.00　　2018/06/01
==========

本ソフトウェアは通報装置「WL110A_RN」および「WL110AN」の設定ソフトウェアです。

変更になるバージョン
　Ver2.10　→　Ver3.00

バージョンアップの目的
　ドコモのショートメッセージサービス（SMS)を使用出来るようになりました。

使用できる通報装置
　WL110A_RNとWL110ANで使用出来ます。

従来バージョンとの互換性
　従来の設定データ(.INIファィル)と互換がありません。
　古いバージョンで通報装置に転送済みの場合、新バージョン(Ver3.00)で本体から読み込むと正常に動作しません。
　新規作成から動作設定を行って本体に転送してご利用ください。

他の弊社通報装置との互換性

　他の弊社通報装置の設定データ(.INIファィル)とは互換性がありません。
　他の弊社通報装置の設定データを読み込むと正常に動作しません。
　新規作成から動作設定を行って本体に転送してご利用ください。

１．確認済み動作環境

　Windows10 日本語版(64bit)
　Windows8 日本語版(64bit)
　Windows7 SP1日本語版(32bit)
　WindowsXP SP3日本語版(32bit)※注1
　Windows2000以前では動作しません
　WindowsVistaは未確認です。
　WindowsXP,Windows7の64bit環境、Windows8の32bit環境も未確認です。

　注1:WindowsXPの場合、.NET Framework 2.0/3.0/3.5のいずれかがインストールされている必要があります。
　　他のバージョンと上記のバージョンが混在していても問題ありません。
　　.NET Frameworkがインストールされていない場合、又は上記バージョンがない場合は下記のマイクロソフトのホームページよりインストールして下さい。
　　http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22

　　その際、既にインストールされている.NET Frameworkの他バージョンはアンインストールしないで下さい。
　　.NET Frameworkはバージョン間の互換性が保証されませんので、アンインストールするとそれまで動いていたソフトが動かなくなる可能性があります。

　　Windows7は.NET Frameworkが予め入っていますのでこの必要はありません。

２．インストール方法
　・インストールする前の注意事項
　　※Administrator権限を持つ環境でインストールを行って下さい。
　　※実行中のアプリケーションを全て終了して下さい。

　・ホームページより「WL110AVer300.exe」をダウンロードして下さい。
　・ダウンロードした「WL110AVer300.exe」を実行します。
　・セットアップ画面の指示に従って「次へ(N)>」ボタンをクリックしていくとインストールが終了します。
　　途中インストール先フォルダの指定、ショートカット作成の可否を聞いてきますが、特に問題が無い場合デフォルトのままとして下さい。
　・インストール先フォルダをデフォルトとした場合、ソフトは起動ドライブ(通常はCドライブ)->Program Files->WL110Aフォルダにインスト

ールされます。
この時、「epuninst.exe」というファイルもインストールされますが、
これはアンインストール時に必要なファイルです。
・インストール後はデスクトップ及びスタート->プログラム(P)->WL110A
にショートカットが作成されています。
実行ファイル名は「WhileLock110AVer*.**設定プログラム.exe」です
(*.**はバージョンナンバー)
ショートカットには.exeは付きません。
※インストーラーを使用せずにインストールされた場合は、正常に動作しない恐れがあります。『VB6ランタイムモジュール』をインストールして下さい。

３．ソフトウェアの起動方法
・上記デスクトップ上のショートカットをダブルクリックするか、または
スタート->プログラム(P)->WL110A->WhileLock110AVer*.**設定プログラムをクリックしてください。

４．ソフトウェアの使用方法
・弊社ホームページにある取扱説明書を参照して下さい。

５．アンインストール
・コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
・削除したいプログラム(WhileLock110A Ver*.**設定プログラム)を選択して、[追加と削除(R)..]ボタンをクリックして画面の指示に従います。
・1度でもソフトを立ち上げた後は、アンインストールでインストールフォルダ(WL110A)は削除されませんので、必要であれば手作業で削除して下さい。

６．お問い合わせ先
株式会社 アドコン
URL：http://www.adocon.jp/
E-mail：eigyou@adocon.co.jp
TEL：0852-54-2036
FAX：0852-54-2196
住所：〒690-2101　島根県松江市八雲町日吉3-24

７．履歴(新しい順に記載しています)

・Ver 3.0.0　2013/07/05
・WL110A_RN専用にしました。
・ドコモのショートメッセージサービス（SMS）の使用が可能になりました。
・10以上のCOMポート番号が使用可能になりました。
・本バージョンより、.NET Frameworkベースになり動作環境が変わっております。

・Ver 2.1.0　2012/04/04
・WL110Aタイプ専用にしました。
弊社の「非常通報メール送信システム」に対応
2012/03/31でドコモショートメールのサービス終了にあわせて
これらに関する設定部分を削除しました。

・Ver 1.4.6　2005/04/20
・Ｄタイプの手順文字列を修正

・Ver 1.4.5　2005/03/01
・Ｄタイプの手順文字列を修正

・Ver 1.4.3　2004/10/16
・登録できない電話番号を設けた。

・Ver 1.4.2　2004/09/30
・Ｃメールの設定を削除した。

・Ver 1.4.1　2004/7/16
・本体のバージョンをチェックするようにした。
・クイックキャストを未対応とした。

・Ver 1.4.0　2004/5/12
　・ボーダフォンのメールセンター情報を更新。
　・本体バージョン1.09/300以降に対応。

・Ver 1.1.9　2003/10/31
　・J-フォンをボーダフォンに変更。

・Ver 1.1.8　2003/6/10
　・ショートメールのセンター電話番号から186を削除した。

・Ver 1.1.7　2003/3/13
　・携帯メールセンターのリストを修正。

・Ver 1.1.6　2002/07/25
　・転送画面の説明を修正。

・Ver 1.1.5　2002/06/11
　・オプションのCM-02を使用した場合の電源ON時に60秒間、入力信号を無視する
　　オプションを追加。本体バージョンVer1.05以上。
　・設定を転送したときに本体のチップバージョンを取得して表示するようにした。
　・WLTERM.EXEも添付した。

・Ver 1.1.4　2002/05/18
　携帯メールセンターの「WhiteLock集中監視」の項目を修正。

・Ver 1.1.3　2002/05/10
　携帯メールセンターに「WhiteLock集中監視」の項目を追加。

・Ver 1.1.2　2002/05/09
　社名を変更。

・Ver 1.1.1　2002/03/13
　Windows2000で環境変数TMPに全角パス名が使用されている場合にインスト
　ールできなかったのを修正。

・Ver 1.1.0　2002/02/25
　[センター情報Ａ]センターに電話をかけた後、”D2”(10秒待つ)だけだったが
　アナログ回線ではリングバックが返ってこないのでアナログコアで固定の
　タイマー、呼出音が鳴るまでの時間１５秒以上必要になる。よって全ての
　手順文字列を”D2D1”に変更した。

・Ver 1.0.40　2001/12/28
